

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-215, instrumentrum (ID 1.2.17) L1.2

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dato               | Status   | Fejl fundet      | Fejl udbedret | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                                  |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|------------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|------|-------|---|------------|------|------|------|------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |                  |               | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal             |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjenskyl, check nøddruser (ved 3.1.19.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 1: 15833 |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19-02-2026         | Ok       | -                | -             | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal          |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               | RBJ, CR              |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               | RBJ, CR              |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               | RBJ, CR              |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               | RBJ, CR              |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side<br><table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">Venstre side (m/s)</th><th colspan="2">Højre side (m/s)</th><th rowspan="2">Fejl fundet</th><th rowspan="2">Aflæsningsværdi<br/>(m<sup>3</sup>/time-indstilling på kontrolpanel)</th></tr> <tr> <th>Kvartal</th><th>Dato</th><th>5 cm</th><th>30 cm</th><th>5 cm</th><th>30 cm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>19-02-2026</td><td>0,21</td><td>0,07</td><td>0,40</td><td>0,17</td><td>-</td><td>440</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  | Venstre side (m/s) |  | Højre side (m/s) |  | Fejl fundet | Aflæsningsværdi<br>(m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) | Kvartal | Dato | 5 cm | 30 cm | 5 cm | 30 cm | 1 | 19-02-2026 | 0,21 | 0,07 | 0,40 | 0,17 | - | 440 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Venstre side (m/s) |          | Højre side (m/s) |               | Fejl fundet          | Aflæsningsværdi<br>(m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvartal                                 | Dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 cm               | 30 cm    | 5 cm             | 30 cm         |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                       | 19-02-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,21               | 0,07     | 0,40             | 0,17          | -                    | 440                                                                   |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                  |               |                      |                                                                       |  |  |  |                    |  |                  |  |             |                                                                       |         |      |      |       |      |       |   |            |      |      |      |      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-219, vasken i lab 3 (ID 3.1.19.2) L3.1

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato       | Status             | Fejl fundet | Fejl udbedret    | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                                  |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                        |            |                    |             |                  | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal             |             |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjenskyl, check nøddruser (ved 3.1.19.2)                                                   |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              |            | 1: 15833           |             |                  |                      |                                                                       |             |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026 | Ok                 | -           | -                | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal          |             |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |             |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |             |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |             |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            | Venstre side (m/s) |             | Højre side (m/s) |                      | Aflæsningsværdi<br>(m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) |             |
|                                         | Kvartal                                                                                                                                                                       | Dato       | 5 cm               | 30 cm       | 5 cm             | 30 cm                |                                                                       | Fejl fundet |
|                                         | 1                                                                                                                                                                             | 19-02-2026 | 0,22               | 0,30        | 0,06             | 0,21                 |                                                                       |             |
|                                         | 2                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
| 3                                       |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
|                                         | 4                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |             |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-219, arbejdsstation i lab 3 (ID 3.3.17) L3.3

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato       | Status             | Fejl fundet | Fejl udbedret    | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                        |            |                    |             |                  | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal    |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjenskyl, check nøddruser (ved 3.1.19.2)                                                   |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              |            | 1: 15833           |             |                  |                      |                                                              |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026 | Ok                 | -           | -                | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                              |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            | Venstre side (m/s) |             | Højre side (m/s) |                      | Aflæsningsværdi<br>(m³/time-indstilling på kontrolpanel)     |
|                                         | Kvartal                                                                                                                                                                       | Dato       | 5 cm               | 30 cm       | 5 cm             | 30 cm                |                                                              |
|                                         | 1                                                                                                                                                                             | 19-02-2026 | 0,31               | 0,11        | 0,31             | 0,14                 |                                                              |
|                                         | 2                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 3                                       |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
|                                         | 4                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                              |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-219, arbejdsstation i lab 3 (ID 3.4.14) L3.4

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato       | Status             | Fejl fundet | Fejl udbedret    | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, posere, net                                                                                                       |            |                    |             |                  | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal             |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjensky, check nøddruiser (ved 3.1.19.2)                                                   |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              |            | 1: 15833           |             |                  |                      |                                                                       |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026 | Ok                 | -           | -                | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal          |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            | Venstre side (m/s) |             | Højre side (m/s) |                      | Aflæsningsværdi<br>(m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) |
|                                         | Kvartal                                                                                                                                                                       | Dato       | 5 cm               | 30 cm       | 5 cm             | 30 cm                |                                                                       |
|                                         | 1                                                                                                                                                                             | 19-02-2026 | 0,16               | 0,08        | 0,25             | 0,09                 |                                                                       |
|                                         | 2                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 3                                       |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         | 4                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-219, HNO<sub>3</sub>-destillation i lab 3 (ID 3.6.15.1) L3.6

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato               | Status     | Fejl fundet      | Fejl udbedret | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                        |                    |            |                  |               |                      |                      |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |                    |            |                  |               |                      |                      |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjenskyl, check nøddbruser (ved 3.1.19.2)                                                  |                    |            |                  |               |                      |                      |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              | 1: 15833           |            |                  |               |                      |                      |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |                    |            |                  |               |                      |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |                  |               |                      |                      |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026         | Ok         | -                | -             | RBJ, CR              |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |                  |               | RBJ, CR              |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |                  |               | RBJ, CR              |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |                  |               | RBJ, CR              |                      |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |                    |            |                  |               |                      |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Venstre side (m/s) |            | Højre side (m/s) |               |                      |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Kvartal            | Dato       | 5 cm             | 30 cm         | 5 cm                 | 30 cm                |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 1                  | 19-02-2026 | 0,14             | 0,17          | 0,06                 | 0,12                 |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 2                  |            |                  |               |                      |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 3                  |            |                  |               |                      |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 4                  |            |                  |               |                      |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |                  |               |                      |                      |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |                    |            |                  |               |                      |                      |

**Isotop-lab: 1674-223, afdampningsstation i lab 4 (ID 4.1.16.1) L4.1**

Kontrolkort opbevares på instituttets hjemmeside under: <https://geo.au.dk/forskning/faciliteter/laboratories/faciliteter/isotope-lab> Se nærmere beskrivelse af kontrolprogram online.

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-223, arbejdsstation i lab 4 (ID 4.3.17) L4.3

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato       | Status             | Fejl fundet | Fejl udbedret    | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal    |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjenskyl, check nøddruser (ved 3.1.19.2)                                                   |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              |            | 1: 15833           |             |                  |                      |                                                              |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026 | Ok                 | -           | -                | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                              |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            | Venstre side (m/s) |             | Højre side (m/s) |                      | Aflæsningsværdi<br>(m³/time-indstilling på kontrolpanel)     |
|                                         | Kvartal                                                                                                                                                                       | Dato       | 5 cm               | 30 cm       | 5 cm             | 30 cm                |                                                              |
|                                         | 1                                                                                                                                                                             | 19-02-2026 | 0,22               | 0,09        | 0,19             | 0,08                 |                                                              |
|                                         | 2                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
|                                         | 3                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
|                                         | 4                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                              |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                              |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-223, HCl/HF-destillation i lab 4 (ID 4.4.16.2) L4.4

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato               | Status     | Fejl fundet | Fejl udbedret | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                      |      |       |             |                                                                    |   |     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                        |                    |            |             |               | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres i 4. kvartal    |      |       |             |                                                                    |   |     |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |                    |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjenskyl, check nødbruker (ved 3.1.19.2)                                                   |                    |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              | 1: 15833           |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |                    |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026         | Ok         | -           | -             | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres i 1.-4. kvartal |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |             |               | RBJ, CR              |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |             |               | RBJ, CR              |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |             |               | RBJ, CR              |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                    |            |             |               | RBJ, CR              |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |                    |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Venstre side (m/s) |            |             |               | Højre side (m/s)     |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Top                |            | Bund        |               | Top                  |                                                           | Bund |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Kvartal            | Dato       | 5 cm        | 30 cm         | 5 cm                 | 30 cm                                                     | 5 cm | 30 cm | Fejl fundet | Aflæsningsværdi (m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 1                  | 19-02-2026 | 0,16        | 0,08          | 0,18                 | 0,05                                                      | 0,17 | 0,14  | 0,42        | 0,17                                                               | - | 442 |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 2                  |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 3                  |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
|                                         |                                                                                                                                                                               | 4                  |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |                    |            |             |               |                      |                                                           |      |       |             |                                                                    |   |     |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-223, arbejdsstation ved vask i lab 4 (ID 4.5.19.1) L4.5

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato       | Status             | Fejl fundet | Fejl udbedret    | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, poser, net                                                                                                        |            |                    |             |                  | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal             |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjensky, check nøddruser (ved 3.1.19.2)                                                    |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              |            | 1: 15833           |             |                  |                      |                                                                       |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026 | Ok                 | -           | -                | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal          |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            | Venstre side (m/s) |             | Højre side (m/s) |                      | Aflæsningsværdi<br>(m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) |
|                                         | Kvartal                                                                                                                                                                       | Dato       | 5 cm               | 30 cm       | 5 cm             | 30 cm                |                                                                       |
|                                         | 1                                                                                                                                                                             | 19-02-2026 | 0,34               | 0,15        | 0,26             | 0,14                 |                                                                       |
|                                         | 2                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 3                                       |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         | 4                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |

# KONTROLKORT 2026

## Isotop-lab: 1674-225A, arbejdsstation i lab 5 (ID 5.1.17) L5.1

|                                         | Kontrolpunkter                                                                                                                                                                | Dato       | Status             | Fejl fundet | Fejl udbedret    | Tekniker (initialer) | Ansvarlig & frekvens                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.                                      | Bænkens komponenter:<br>Låger, stel, underskab, overflader, posere, net                                                                                                       |            |                    |             |                  | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 4. kvartal             |
| 2.                                      | Elektriske installationer:<br>Pære over flow-bench mm.                                                                                                                        |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 3.                                      | VVS-installationer:<br>Vask (afløb, vandtilførsel), gummilister, check af nærmeste øjensky, check nøddruser (ved 3.1.19.2)                                                    |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 4.                                      | Indblæsningsluft:<br>Aflæsning (kontrolpanel "ultrapure supply")                                                                                                              |            | 1: 15833           |             |                  |                      |                                                                       |
| 5.                                      | Generelle forhold:<br>Skiltning, instruktion, renhold, oprydning                                                                                                              |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| 6.                                      | Kontrol af dokumentation:<br>Kontrol af, at kontrolkortet udfyldes korrekt og at anførte fejl og mangler udbedres. Kontrol af, at den målte lufthastighed er som den bør være | 19-02-2026 | Ok                 | -           | -                | RBJ, CR              | GEOSCIENCE:<br>AMG LAB<br><br>Gennemføres<br>i 1.-4. kvartal          |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  | RBJ, CR              |                                                                       |
| 7.                                      | Kontrol af luftflow, hhv. bænkenes venstre & højre side                                                                                                                       |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                               |            | Venstre side (m/s) |             | Højre side (m/s) |                      | Aflæsningsværdi<br>(m <sup>3</sup> /time-indstilling på kontrolpanel) |
|                                         | Kvartal                                                                                                                                                                       | Dato       | 5 cm               | 30 cm       | 5 cm             | 30 cm                |                                                                       |
|                                         | 1                                                                                                                                                                             | 19-02-2026 | 0,29               | 0,13        | 0,28             | 0,13                 |                                                                       |
|                                         | 2                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         | 3                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
|                                         | 4                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |
| Særlige forhold og øvrige bemærkninger: |                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                  |                      |                                                                       |